

定期点検・診断結果

No.	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	橋種	管理者名	点検記録	
									点検実施年度	橋梁全体の判定区分
1	笈川橋	(オイカワハシ)	村道浜崎・高瀬・笈川線	1992	61.10	11.25	PC橋	湯川村	R4年度	I
2	鷺の瀬橋	(サギノセハシ)	村道笈川・堂畑西線	1986	33.20	8.20	PC橋	湯川村	R4年度	I
3	湯川橋	(ユカワハシ)	村道勝常・王領線	1998	28.40	12.00	PC橋	湯川村	R4年度	I
4	王領橋	(オウリョウハシ)	村道勝常・王領線	1999	62.50	12.00	鋼橋	湯川村	R4年度	II
5	上田西橋	(ウエタニシハシ)	村道樽川・春日線	1992	60.00	6.20	PC橋	湯川村	R4年度	I
6	上樽川橋	(カミタルカワハシ)	村道勝常・笠ノ目線	1996	27.20	6.20	鋼橋	湯川村	R4年度	II
7	橋向橋	(ハシムカイハシ)	村道橋向線	1994	58.90	6.20	PC橋	湯川村	R4年度	I
8	熊川橋	(クマカワハシ)	村道森台・熊川線	1994	25.00	6.20	鋼橋	湯川村	R4年度	II
9	六反橋	(ロクタンハシ)	村道勝常・王領線	1975	2.94	8.05	RC橋	湯川村	R6年度	II
10	道北橋	(ミチキタハシ)	村道水谷地北一号線	1975	2.65	4.50	ボックスカルバート	湯川村	R6年度	I
11	村前北橋	(ムラマエキタハシ)	村道水谷地南二号線	1970	2.10	3.85	RC橋	湯川村	R6年度	II
12	高瀬南橋	(タカセミナハシ)	村道高瀬南線	1970	3.20	4.10	RC橋	湯川村	R6年度	II
13	中谷地橋	(ナカヤヅハシ)	村道浜崎・王領線	1993	3.50	5.39	ボックスカルバート	湯川村	R6年度	I
14	南沖橋	(ミナモキハシ)	村道浜崎・王領線	1993	3.40	5.80	ボックスカルバート	湯川村	R6年度	II
15	中ノ目南橋	(ナカノミナハシ)	村道中ノ目六号線	1968	3.12	3.45	RC橋	湯川村	R6年度	II
16	遠瀬戸橋	(トオセトハシ)	村道中ノ目九号線	1983	4.40	4.90	RC橋	湯川村	R6年度	I
17	中ノ目西橋	(ナカノミシハシ)	村道中ノ目九号線	1983	2.60	4.60	RC橋	湯川村	R6年度	I
18	南沖東橋	(ミナモキヒガシハシ)	村道縦貫五号線	2011	3.48	5.00	ボックスカルバート	湯川村	R6年度	I
19	中谷地東橋	(ナカヤヅヒガシハシ)	村道縦貫五号線	2011	3.50	5.00	ボックスカルバート	湯川村	R6年度	I

判定区分 (国土交通省 省令・告示：H26.3.31公布、H26.7.1施行)

区 分		状 態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。